



**Evaluar y diagnosticar el estado físico y mecánico
de todo el parque vehicular (autos y motocicletas)
que se encuentra en las coordinaciones de zona 02
Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04
Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 06
Cozumel, 0**

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Kantunilkin

Motivo del encargo o comisión

Evaluar y diagnosticar el estado físico y mecánico de todo el parque vehicular (autos y motocicletas) que se encuentra en las coordinaciones de zona 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04 Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 06 Cozumel, 0

Fecha de salida

07/10/2024 - 06:00

Fecha de regreso

07/12/2024 - 18:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

2279.97

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2279.97

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-07-16

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la evaluación del estado físico y mecánico de 48 vehículos oficiales resguardados en las coordinaciones de zona 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04 Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 06 Cozumel, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum

Resultados obtenidos

Se evaluaron y verificaron 48 vehículos oficiales resguardados en las coordinaciones de zona 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04 Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 06 Cozumel, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum, para determinar el tipo de mantenimiento que requiere cada uno de ellos.

Contribuciones

Con la revisión y verificación del estado físico y mecánico de 48 vehículos oficiales resguardados en las coordinaciones de zona visitadas, se les podrá dar la atención y el mantenimiento que requieran, para que estén en condiciones de operar con normalidad.

Conclusiones

Se llevaron cabo las actividades objeto de comisión encomendada

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2024-07-16

Fecha de validación de la información

2024-07-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Departamento de Recursos Materiales

Importe total de la comisión

2279.97

Nombre completo

Héctor Rueda López

Cargo

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Héctor Rueda López

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.